

Manutenzione_Sistemi_VehicleDynamics - Bug #17

R2DB DB17000059: perde la configurazione antenna GPS.

06/10/2021 01:58 PM - Giuliano Manfredini

Status:	Closed	Start date:	06/10/2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Giuliano Manfredini	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Cliente:		Serial Number	DB17000059
Strumento:		Strumento:	
Description			
Segnalato che non rimane salvata la cfg dell'antenna GPS in ext, resta sempre int.			

History

#1 - 06/10/2021 01:59 PM - Giuliano Manfredini

- Status changed from New to Resolved
- Start date changed from 06/08/2021 to 06/10/2021

E' stata cambiata la batteria dell'orologio CR2032.

Nel mentre sono stati cancellati da AddOns tutti plug in non usati. Sono rimasti il polygon, l'ODBII, il remotecontrol e il VehicleDynamic.

#2 - 07/27/2021 04:36 PM - Giuliano Manfredini

- Status changed from Resolved to Closed