

## Chevre Leonardo & Dema - Bug #18

### Chevre DAR Brindisi: non legge le termocoppie

06/29/2021 07:45 AM - Giuliano Manfredini

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	06/29/2021
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Giuliano Manfredini	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Serial Number</b>			
<b>Strumento:</b>			
<b>Description</b>			
I valori delle due termocoppie sono a zero.			

#### History

##### #1 - 06/29/2021 07:47 AM - Giuliano Manfredini

2021\_06\_28: Collegato via TeamView alla chevre.  
Rimandato la configurazione al modulo DAQ-PAD delle termocoppie, ID 13.  
Fatto scollegare il connettore db25 dal modulo.  
Fatto spegnere e riaccendere il rack Dewetron.  
Il modulo si è ripreso.

##### #2 - 06/29/2021 07:48 AM - Giuliano Manfredini

- Status changed from New to Closed