

Stellantis - ADAS Manutenzione sistemi - Bug #25

CONTROLLER #381-14: collegando il CBAR non parte RC

08/03/2021 10:22 AM - Giuliano Manfredini

Status:	In Progress	Start date:	08/03/2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Giuliano Manfredini	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Cliente:	2	Serial Number	#381-14
Strumento:		Strumento:	
Description			
Errore di avvio di RC 8.18.9 se è collegato il CBAR. E' già successo. Fatto backup del database e della directory RobotController in ProgramData ABD.			

History

#1 - 08/03/2021 11:16 AM - Giuliano Manfredini

- Status changed from New to In Progress

Reinstallato RC 8.18.9 e adesso funziona.
Lic di FCA è 7861955111744106