

PIRELLI Manutenzione Sistemi Acquisizione - Support #60

Flexray plugin

06/14/2023 05:03 PM - Marco Pesce

<b>Status:</b>	In Progress	<b>Start date:</b>	06/14/2023
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	06/16/2023
<b>Assignee:</b>		<b>% Done:</b>	50%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	1.00 hour
<b>Cliente:</b>	7	<b>Serial Number</b>	
<b>Strumento:</b>		<b>Strumento:</b>	
<b>Description</b>			
Richiesta supporto per verifica configurazione e utilizzo			

History

#1 - 06/14/2023 05:10 PM - Marco Pesce

- Due date set to 06/16/2023
- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 50

Verificata installazione  
Setup con hw Vector 7640, non collegato alla vettura (non disponibile); caricato file fibex  
Info aggiuntive sulle opzioni disponibili, log raw data, replay file  
Problema: lentezza su selezione canali usati/non usati. a volte va in crash  
Verificata versione del plugin installata v 2.2.3  
Dewesoft Errore su historian: consigliato eliminare tutti i plugin non utilizzati.

Spiegazioni su base tempi (auto/sync/async) e altre opzioni (SRDiv, Interp) per l'uso di canali asincroni in canali math

Fornita versione aggiornata del plugin FlexRay64 v 2.3.1