

PIRELLI Manutenzione Sistemi Acquisizione - Support #61

Calcolo rollio in Dewesoft VDplugin

06/19/2023 03:18 PM - Marco Pesce

Status:	Closed	Start date:	06/19/2023
Priority:	Normal	Due date:	06/20/2023
Assignee:	Marco Pesce	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	3.00 hours
Cliente:	7	Serial Number	
Strumento:	31	Strumento:	
Description			
Demin Wang (Pirelli China) segnala calcolo rollio = 0 in segnali VD plugin in alcune manovre effettuate con VTS			
Related issues:			
Related to Bug #62: VTS non scrive correttamente dati sensori in setup VDplugin		New	06/20/2023
Related to Bug #65: Dewesoft widget testo		In Progress	06/19/2023

History

#1 - 06/19/2023 03:22 PM - Marco Pesce

- Due date set to 06/20/2023
- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 50

Il cliente fornisce i file copiati nella seguente cartella sul drive condiviso Automotive/Progetti/VTS...

https://drive.google.com/open?id=1YGnlHV04OmetUzDiBr1nnQzoLSWLSXAC&usp=drive_fs

Problema individuato: coordinate sensori laser di altezza da terra non inserite nel setup del plugin VD.
In precedenza era stato suggerito di inserire queste coordinate nei dati dei sensori direttamente nella "request" in VTS

Next step: pianificare breve call di aggiornamento

#2 - 06/20/2023 02:37 PM - Marco Pesce

- Related to Bug #62: VTS non scrive correttamente dati sensori in setup VDplugin added

#3 - 06/20/2023 02:43 PM - Marco Pesce

- Status changed from In Progress to Closed
- % Done changed from 50 to 100

Il rollio calcolato risulta pari a zero perchè non sono impostate le coordinate dei sensori di altezza da terra nel setup del plugin Vehicle Dynamics.
Da ulteriori verifiche è emerso che VTS sovrascrive le proprietà dei sensori nel setup VD impostando tutto al valore di default, anche se nella scheda veicolo vengono inserite le coordinate sensori diverse da zero e opzioni diverse da quelle predefinite.

Informato il cliente sulla causa dell'errore e aperta segnalazione correlata bug VTS.

#4 - 06/26/2023 09:16 AM - Marco Pesce

- Related to Bug #65: Dewesoft widget testo added