

COFLE Banco Prova Durata - Support #69

Banco efficienza - Dewe43

07/06/2023 11:51 AM - Marco Pesce

Status:	In Progress	Start date:	07/06/2023
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.50 hour
Cliente:		Serial Number	
Strumento:	19	Strumento:	
Description			
[Ghinzani chat Whatsapp] il banco efficienza che abbiamo settato ieri con il Dewe 43 oggi non funziona. Ieri sera lo ho solo spento per fare aggiornamento Windows			

History

#1 - 07/06/2023 11:58 AM - Marco Pesce

- File 2023-07-06 modifica Clock provider.png added
- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 100

Collegamento Anydesk:

- disabilitato warning Dewesoft su calibrazione scaduta degli amplificatori
 - In setup canali si vedono i valori live delle grandezze misurate, ma andando in misura non arrivano dati
 - Messaggio di errore: Could not start acquisition
 - Modificate impostazionei "Time source" (immagine allegata) da "automatic" a "Standalone"
- Sistema funziona correttamente

Resta un warning relativo al plugin serial COM (non trova un dispositivo collegato) a inizio acquisizione: non crea problemi, basta premere Ok per proseguire.

E' legato alla gestione dei progetti per i test di durata EPB in cui il control box inversore è collegato via seriale

In attesa ok da cliente per chiudere la segnalazione.

Files

2023-07-06 modifica Clock provider.png

156 KB

07/06/2023

Marco Pesce