

## Manutenzione\_Sistemi\_VehicleDynamics - Bug #10

### Problemi di esportazione file da acquisitore s/n DB20122245

05/19/2021 12:21 PM - Giuliano Manfredini

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	05/19/2021
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Giuliano Manfredini	<b>% Done:</b>	0%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Cliente:</b>		<b>Serial Number</b>	DB20122245
<b>Strumento:</b>		<b>Strumento:</b>	
<b>Description</b>			
Ciao,			
l'acquisitore in oggetto produce file che una volta esportati sia in excel che in famos hanno il nome del primo canale analogico sbagliato.			
In questo modo complichiamo il post process dei dati ai colleghi. L'acquisitore è montato sul 520 bianco in questo momento in mano a Milan.			
Time AI A-1/AX COPED CAPED PANTDX PPOSTDX TDANTDX TDANTSX TDPOSTDX			
s g mm kgf bar bar °C °C °C			

#### History

#1 - 05/27/2021 12:07 PM - Giuliano Manfredini

- Status changed from New to Closed

Ha risposto Dewesoft che c'erano due canali con lo stesso nome.