

Manutenzione_Sistemi_VehicleDynamics - Bug #13

R2DB D023DC5029: Acquisitore lento

05/27/2021 12:09 PM - Giuliano Manfredini

Status:	Closed	Start date:	05/27/2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Giuliano Manfredini	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Cliente:		Serial Number	D023DC5029
Strumento:		Strumento:	
Description			
mail di Vercellone 26 Maggio: Ciao ragazzi, Pisto segnala che l'acquisitore in oggetto è molto lento, ovvero HRB impiega tanto tempo a caricarsi e ogni operazione che fa è lenta : in base la file in rete l'ultimo aggiornamento è stato fatto un paio di settimane fa da Fabrizio che ha installato Dewesoft SP12 32bit. Potete controllare se c'è qualcosa da ottimizzare nell'installazione per ridurre la lentezza ? Grazie, saluti. Paolo.			

History

#1 - 05/27/2021 12:20 PM - Giuliano Manfredini

- Status changed from New to In Progress

26.05.2021 Eliminati parte dei plugin che non servono per avviare più velocemente Dewesoft.

#2 - 07/27/2021 04:37 PM - Giuliano Manfredini

- Status changed from In Progress to Closed

27.07.2021: nessuna altra segnalazione. Chiusa anomalia.