

HRB sviluppo e manutenzione - Bug #50

Gruppo Handling: errore VehicleDynamicInterop

05/30/2023 04:42 PM - Marco Pesce

Status:	Closed	Start date:	05/30/2023
Priority:	Normal	Due date:	06/13/2023
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	1.00 hour
Cliente:	2	Serial Number	D023DC5029
Strumento:	16	Strumento:	
		Versione HRB:	1.18.1
Description			
errore VehicleDynamicInterop - readTable: Index non compreso nell'intervallo			
Related issues:			
Related to Bug #71: Errore VehicleDynamicInterop - readTable: Index non compr...		Closed	07/24/2023

History

#1 - 06/07/2023 11:47 AM - Marco Pesce

- Versione HRB set to 1.18.1

#2 - 06/13/2023 03:56 PM - Marco Pesce

- Due date set to 06/13/2023
- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

Il problema è dovuto probabilmente alla duplicazione di una sessione di lavoro (cartella vettura e relativi file .hnd inclusa cartella /@Results) da un sistema ad un altro avente parametri diversi nel file norma Handling.xml (ad esempio i valori di velocità nominale della prova SAC).

In questi casi (copia - incolla cartella vettura) si consiglia di cancellare la cartella /@Results prima di avviare la sessione di prova in HRB.

#3 - 07/24/2023 10:49 AM - Marco Pesce

- Related to Bug #71: Errore VehicleDynamicInterop - readTable: Index non compreso nell'intervallo added

Files

Errore1.JPG

112 KB

05/30/2023

Marco Pesce